

# 土木技CALS Ver5.3 SP9 更新情報

アプリ名	件名	詳細	結果
電子納品 ツール	A1サイズの図面をPDF変換すると右に余白ができてしまう	A1、A0サイズのCAD図面を作成し、PDF変換すると右側の1/3くらいに空白ができてしまう。	Acrobatの設定を変更することにより、正常にPDF変換を行うことが可能です。マニュアル「CCRC基本システム」をご確認ください。
	特定の基準で、「図面種類」の項目が足りないものがある	農林水産省基準「電子化図面データの作成要領(案)」のH17年4月版と、H16年4月版に記載されている図面種類のうち、「平面縦断面図」など、一部が選択肢に存在しない。	農林水産省基準「電子化図面データの作成要領(案)」に記載されている図面種類が全て選択できるように修正を行いました。
デジタル 写真館	OLEオブジェクトを貼り付けたアルバムを両面印刷すると、正常に印刷が行われない	OLEオブジェクトを貼り付けたアルバムを、反転印刷ありで両面印刷を行うと、偶数ページ(裏面)の印刷時に表示される位置が変更されてしまい、正常に印刷が行われない。	正常に印刷が行われるように修正を行いました。
高さ管理	栃木県帳票「横断勾配」の実測の勾配値が正しい値で出力されない	栃木県の高さ管理帳票「横断勾配」において、2測点目以降の実測の勾配値が、1測点目の実測の勾配値で計算され、出力されている。	全ての測点で、正常な値でデータが出力されるように修正を行いました。
	入力したデータが出力されない帳票がある	神奈川県「管理図2」帳票において、「厚さを管理する」チェックがONで、基準高管理を選択時、「計」「X」「規格値」の欄に入力したデータが正常に出力されない。	正常に入力したデータが帳票に出力されるように修正を行いました。
	分割転圧の設定で出力すると豆図が段差になってしまう	分割転圧の設定で出力すると、一番上の層と道路の端に段差が出来てしまう。分割転圧を行わなければ段差はできない。	一番上の層が道路の端と同じ高さに豆図が表示されるように修正を行いました。
土木出来形	土木技を特定の手順でインストールすると、土木出来形起動時にエラーが発生する	DBバックアップしたデータを、土木技をインストールして、認証設定や雛形帳票BOOKのインストールを終えた後に、DB復旧すると、土木出来形を起動時に「ファイルが見つかりません」メッセージが発生し、土木出来形を起動することが出来ない。	マニュアル「CCRCセットアップ.doc」または「CCRCセットアップ.pdf」をご確認ください。
	全国「様式5」帳票の出力がおかしい	全国 出来形帳票「様式5」、福岡県 出来形帳票「様式5-福岡県版」帳票において、規格値や管理基準値が入力されていないときに、差が0位置に「規格値0」、「管理基準値0」として帳票に出力されてしまう。	規格値や管理基準値が入力されていない場合、規格値線や管理基準値線が出力されないように修正を行いました。
	広島県「出来形管理図表1」帳票の出力がおかしい	広島県 出来形帳票「出来形管理図表1」において、1測点目の差の値を表示する位置に、2測点目の差の値が出力されている。	正常に1測点目の差の値が出力されるように修正を行いました。