

土木技Civil-CALS/Road-CALS

Ver1.9 SP2 更新情報

アプリ名	件名	詳細	結果
メニュー	本の持ち出しを行うと出来形のユーザー豆図が消える	本持ち出し中に、更に別の本を持ち出すと、本の持ち出し中に作成していた出来形ユーザー豆図が消える。	本を追加で持ち出す際に、豆図のエキスポート画面を表示するようになりました。必要な豆図をエキスポートした後には本の持ち出しを行って下さい。
	SQLServerのバージョンによって、持ち出した本が返却できない事がある	クライアントのSQLServerのバージョンが、サーバーのSQLServerのバージョンよりも高い場合、本を持ち出す事はできるが、持ち出した本が返却できなくなる。	クライアントとサーバーのSQLServerのバージョンが異なる場合は、本を持ち出せなくなりました。本を持ち出す際は、クライアントとサーバーのSQLServerのバージョンを一致させて下さい。
BOOK	DVDサイズの電子納品成果品が作成出来ない	電子納品成果品作成時に、分割ファルサイズに2048MB以上を指定すると、成果品が正常に分割されない。	正常に分割できるように修正しました。
	土木技からWord、PDFが正常に保存できない時がある	Word、PDFのインデックスを土木技から起動する際、別にWordやPDFが既に起動していると、すぐにBOOKに処理が戻ってしまい、インデックス保存が出来ない。	修正を行いました。
	BOOK終了時に一般保護エラーが発生する事がある	インデックスを起動し、保存して終了した直後にBOOKの終了ボタンを押すと、一般保護エラーが発生する事がある。	修正を行いました。
	ファイル順序を変更してもサムネイルが更新されない	ファイル順序を変更し、1ページ目のファイルが変わっても、サムネイルが更新されない。	サムネイルが更新されるように修正しました。
	「電子納品提出する」に切り替えを行っても電子納品ツリーに反映されない	インデックスのXML管理項目画面で「電子納品提出する」に切り替えを行っても、電子納品ツリー上の上位フォルダに反映されない。	修正を行いました。
電子納品システム	分割した写真成果品が正常に出力されない	デジタル写真館で成果品出力時にメディア分割を行い、そのインデックスを用いて電子納品変換を行うと、写真が一部しか出力されない。	正常に出力されるように修正しました。
	一部の基準で、その他フォルダのファイル名が自動で出力されない	栃木県2008年版で、「工事履行報告書」「段階確認書」のファイル名が自動で出力されない。	自動で出力されるように修正しました。
	一部の基準で、その他フォルダのファイル名が間違っている	香川県2005年版で、「工事履行報告書」のファイル名の連番が「01」から開始されてしまう。	ファイル名の連番が「00」から開始されるように修正しました。
	工事情報が保存できなくなる事がある	基準選択を行った後や工事情報を保存した後に、BOOKが正常終了しなかった場合、工事情報が保存できなくなる。	修正を行いました。
	本の持ち出し中に、基準選択ができない	本の持ち出し中、基準選択画面に基準が表示されず、基準を選択することができない。	本の持ち出し中でも基準選択ができるように修正しました。
	工事情報の一部の項目の文字数が正常にチェックされない	工事情報の「工事分野」「工事業種」に、制限文字数を越えて文字を入力できてしまう。その状態で電子納品出力を行うと一般保護エラーが発生する。	修正を行いました。
	写真の電子納品を行わない場合でもPHOTOフォルダが出力されてしまう	デジタル写真館のインデックスが存在せず、「写真管理情報取り込み」にフォルダの登録がない場合でも、電子納品変換をするとPHOTOフォルダが出力されてしまう。	デジタル写真館のインデックスとフォルダの登録がひとつも存在しない場合、PHOTOフォルダが出力されないように修正しました。
	近畿地方整備局で選択できる基準が古い	近畿地方整備局で選択できる基準が2001年版だけになっている。	2004年版も選択できるように修正しました。
デジタル写真館	DVDサイズの電子納品成果品が作成出来ない	写真電子納品成果品作成時に、分割ファルサイズに2048MB以上を指定すると、成果品が正常に分割されない。	正常に分割できるように修正しました。
	XML-アルバム連携を行うと、一部の項目がアルバムに入らない	XML-アルバム連携で、「工種区分予備」のような2行以上入力できる項目を設定すると、1行目のデータしかアルバムに入らない。	2行目以降のデータもアルバムに入るように修正しました。
	XML-アルバム連携を行うと、「施工管理値」の表示がずれる	XML-アルバム連携で、「施工管理値」を設定すると、2測点目以降のデータがずれて表示される。	正常に表示されるように修正しました。
	ゴミ箱の中の写真を仕分けフォルダに戻すと、XML情報が消える	ゴミ箱の中の写真を仕分けフォルダに戻すと、「撮影箇所」や「撮影日付」等のXML情報が消える。	ゴミ箱の中の写真を仕分けフォルダに戻しても、XML情報が消えないように修正しました。

土木技Civil-CALS/Road-CALS

Ver1.9 SP2 更新情報

アプリ名	件名	詳細	結果
デジタル写真館	一部の基準の、XML情報の入力必須度が誤りがある	農林水産省2006年版、栃木県土木部2007年版のXML情報の入力必須度に誤りがある。	修正を行いました。
	工事情報の発注者名が書き換わってしまう	工事情報の「発注者-大分類」～「小分類」を入力し、工事情報画面を閉じてから再度開くと、「発注者コード」に応じて入力内容が書き換わってしまう。	「発注者-大分類」～「小分類」が自動で書き換わらないように修正しました。
土木出来形	「様式5」で実測値が入力されていない測点もグラフに出力してしまう	「様式5」の帳票を作成した際、実測値が入力されていない測点もカウントして、グラフに出力してしまう。	実測値が入力されていない測点はグラフに出力しないように修正しました。
	「様式5」で一部のデータがグラフに出力されない事がある	「様式5」の帳票を作成した際、「設計値との差」が、グラフの最大値、最小値付近となる値が出力されない事がある。	正常に出力されるように修正しました。
	長野県「検査記録表」で測定日付が出力されない	長野県「検査記録表4」「検査記録表5」の帳票を作成した際、測定日付の入力を行っても、帳票に出力されない。	正常に出力されるように修正しました。
CBR	貫入量に入力できる桁数が少ない	荷重計の単位がkNの場合、貫入量の整数部の桁数は3桁必要となるが、2桁までしか入力できない。	3桁まで入力できるように修正しました。
密度試験	砂置換法の一部の帳票の計算結果が正常でない	砂置換法「現場密度測定試験」の帳票を作成した際、「穴につめた砂の重量」と「掘り取った穴の容積」の計算結果が正常でない。	正常に計算されるように修正しました。
	砂置換法の一部の帳票に出力される文字が正常でない	砂置換法「試験砂」の帳票を作成した際、「調査名・調査地点」が「点」と出力される。	正常に出力されるように修正しました。
切取供試体試験	厚さの差の計算結果が正常でない	帳票に出力される設計値と平均厚の差の計算結果が正常でない事がある。	正常に計算されるように修正しました。
	締固め度の計算結果が正常でない	帳票に出力される締固め度の計算結果が正常でない事がある。	正常に計算されるように修正しました。
	試験年が2桁しか表示されない	試験年月日の「年」に西暦で4桁入力しても、帳票に出力した際に2桁しか表示されない。	4桁表示されるように修正しました。